

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1061	日野	R5/3	2KG-FD2ABG-131945	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	128,506 km タコグラフ年月 ナシ	2,250 kg	L 6,270 W 2,400 H 2420 (2330)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス W085-J02							ベット 有 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
格納ゲート:トランテックス TRAK10-6495D S2211006229								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

要交換

記録簿

有 **無**

PMマフラ

有 無

証明書

有 **無**

S・リミッタ

有 **無**

証明書

有 **無**

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)

キズ

キズ

キズ

1400

2400

観音扉凹み

ウインカーレンズ割れ

ミラーキズ

看板跡

ドアモールキズ

ステップキズ

キズ

キズ

キズ

キズ

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

4 前 4

2 4 4 4

F **9** スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります