

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1078	UD	R4/6	2PG-CG5CA-JNCMB02G1NU071076	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
○	自家用 営業用 レンタカ 不明	車検切れ		切れ	401,912 km		13,700 kg	L 9,620	W 2,400	H 2650 (2560)	馬力	390ps	ターボ	有
				抹消	タコグラフ年月 ナシ						2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス 22W-02074								ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

燃料タンク

300L+200L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

点キズ

記録簿

有 無

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

外装状態

ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

飛石

Fパネル飛石多数

キズ

バンパーサビ・凹み

看板跡

タレゴム割れ

DPFフィルター

カバー凹み

フェンダー割れ

ステップキズ

ハゲ

バンパー凹み

ドアキズ

ステッカー

サイドバンパー2段目内側入り込み・曲がり

ステッカー

看板跡

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

メッキ

バンパー

コーナー

グリル

ミラー

エンドキャップ欠

タレゴム割れ

看板跡

キズ

凹み

凹み

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6 前 6

6 6

6 6

6 6

7 7

5 5

4 4

F 6 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります