

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V1067	ボルボ	R4/6	2KG-4K2TEA1・YV2RTY0A3NA889910	トラクタ	株式会社 キャリオン


前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
	自家用	○ 営業用	378,326	km		L	W	H		馬力	460ps	ターボ
○ 営業用	R8.6.24	切れ	378,326	km	11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
○ 営業用	抹消	タコグラフ年月	アリ	km	kg	—	—	—	2	ペダル	ターボ	有
○ 営業用	不明			km	kg				2	ペダル	ターボ	有

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,270	円	キャブ内部	備考
ミッショーン・デフ(異音、油漏れ等)										ナシ					汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										ナシ					シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態	カプラ:JOST製	JSK42K85804AI	No.16673818	E4											ベット 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
															クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
															ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
															ラジオ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	
燃料タンク 480L	
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 リペア済・点キズ	
記録簿 有 無 R4年～R7年	
PMマフラ 有 無 証明書 有 無	
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	



※バンパー・フロントパネル
飛石多数



サイドバンパー 2段(アルミ)



グリル塗装ハゲ
※プレート台曲がり



キズ
ドアキズ



キズ
エンドキャップ欠



ドアモールキズ

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

4	前	4
□		□
2	2	2
□	□	□
F 8	スペア	R
サイズF	295/80R22.5	
サイズR	295/80R22.5	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります