

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A1075	三菱	H19/11	PDG-FQ62F-520016	クレーン付	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.4.24	切れ	609,561 km	10,500	L	W	H	馬力	270ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,660	2,370	480	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジンオイル漏れ、ミッションオイルにじみアリ						汚れ	少 中 <input checked="" type="radio"/> 多	※運転席側内側ドアロック破損
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	床板穴・割れ
上物メーカー名 年式,型式及状態	相互車輛						ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
フック21対 セイコーラック1対 床:板							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
クレーン:ユニック URU504N No.F524012 2007年10月製 4段ラジコンフックイン							ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
点キズ

記録簿
有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

証明書
有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

証明書
有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="4"/>	前	<input type="text" value="4"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>

F スペア R

サイズF 255/70R22.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります