


HPNo.		車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
B1081		UD	R2/4	2PG-CG4CA-JNCMBM0GXLU050038		ウイング			株式会社 キャリオン				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			T/M	エスコット	
○	自家用	車検切れ	切れ	517,877 km		14,000 kg	L	W	H	馬力	358ps	ターボ	有
	営業用		抹消	タコグラフ年月	アリ		9,620	2,400	2620 (2540)	2 ペダル			
	レンタカ												
	不明												

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア---	リサイクル料	14,260	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ									汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ									シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス 20W-01019									ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板									クロス張り 有 無	
									ETC 有 無	
									ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルフ リアエアサス ヘッドライト:LED				タイヤ状態			
燃料タンク 300L+200L				 ※ハイルフ飛石多数 フォグ不灯 サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED) Fパネル飛石多数 バンパーサビ バンパーサビ・凹み タレゴム割れ 看板跡 凹み キズ 凹み ドアキズ フェンダーキズ ステップ割れ バンパーコーナー } メッキ Rバンパー凹み バンパー凹み			
Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) 要リペア							
記録簿 有 (無)							
PMマフラ (有) 無				1~10、×、欠、で記載			
証明書 有 (無)				[7] 前 [6] [6] [6] [7] [7] [6] [6] [5] [5] [5] [5]			
S・リミッタ (有) 無				F [3] スペー [] R			
証明書 有 (無)				サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5			

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります