

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1072	日野	H29/6	TKG-XZC605M-0016455	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	89,943 km タコグラフ年月 ナシ	1,900 kg	L 3,000	W 1,610	H 1810 (1790)	馬力	136ps	ターボ 有
							2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無	外気25℃ -30℃設定		
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ No.F172948 2017年5月製 断熱材100mm				ベット	有 無	庫内26℃⇒-20.5℃		
ラッシング2段 床:アルミ縞板 スノコ貼り 庫内灯1灯(LED) 左サイドドア スタンバイ(コード)付					クロス張り	有 無	2.5H稼働		
冷凍機:東プレ MJ22LSC-N					ETC	有 無	ナビ		
					ラジオ	有 無	バックモニター		

外装状態 ヘッドライト:ハロゲン

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)

燃料タンク
80L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無
R2~R6

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

ミラーキズ
オーナーキズ
フロントパネルキズ・凹み
キズ
台枠キズ
ドアモールドキズ
バンパーキズ
ドアキズ
バンパーキズ
ドアキズ
台枠補修跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
6	6	6 6
F 9 スペア R		
サイズF	195/75R15	
サイズR	195/75R15	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります