

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V1076	ボルボ	R4/6	2KG-4K2TEA1・YV2RTY0A4NA891648	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.6.16	切れ 423,204 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	11,500 kg	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
				-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,270 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:JOST製 JSL42K85804AI No.16788893E4							ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED


燃料タンク
480L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 無
R4~R7	

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
<input type="text" value="7"/>	前	<input type="text" value="7"/>	
<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>
<input type="text" value="8"/>	スペア	<input type="text" value="8"/>	R
サイズF	315/70R22.5		
サイズR	295/80R22.5		
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります