

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）			
E0928	トレクス	H20/11	PFN24103-0256		ウイングトレーラー			株式会社 キャリオン			
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M		
○	自家用	一時抹消	切れ 抹消	km	19,600 kg	L 12,640	W 2,400	H 2,350 (2,290)	馬力	ターボ	
	営業用										
	レンタカ 不明								タコグラフ年月	ペダル	
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ		リサイクル料	円	キャブ内部		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									汚れ	少 中 多	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 下回り全体的にザビ 庫内腐食・サビ									シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トレクス ランディングギア:ニットレ製									ベット	有 無	
スタンション穴2対 内フック12対 ラッシング2段 庫内灯4灯(蛍光灯)									クロス張り	有 無	
									ETC	有 無	
									ラジオ	有 無	バックカメラ

燃料タンク

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

記録簿

有 無

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

外装状態 蝶番・キャッチ:ロックバー・問口:ステン エアサス

サイドバンパー 1段(ステン) サイドマーカー 5対(LED)

燃料タンク

庫内腐食・サビあり

凹み

キズ

凹み

凹み・キズ

工具箱

サイドバンパー塗装浮き・ハゲあり

キズ

塗装ハゲ

サイドバンパー・リアオーバーハングがた

下回り全体的にサビあり

プレート枠割れ

下枠曲がり(小)

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

前

5 5 3 3

4 4 2 1

F 4 スペア R

サイズRF 11R22.5

サイズRR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります