

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
B1085	UD	R2/5	2PG-CD5CA-JNCMB02C2LU049808	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	530,208 km タコグラフ年月 ナシ	13,900 kg	L 9,620	W 2,400	H 2,500 (2,410)	馬力	390ps	ターボ	アリ
							2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,620 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	運転席側灰皿ナシ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 20W-01317				ベット	有 無			
床:板 フック9対 セイコーラック2対 ラッシング2段 庫内灯4灯:LED					クロス張り	有 無			
					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無			

外装状態 ヘッドライト:LED ハイルーフ リアエアサス コーナー:メッキ
 サイドバンパ-3段(アルミ) マーカー5対(LED)

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿
有 無
R2~R6

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

シール跡

エンドカバー欠
バンパ-曲がり

バンパ-・ステップ傷

ドアキス'数カ所

サイドステー1段目曲がり

外ゴム破

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
5	5	5 5
1	1	1 1
F 3 スペア R		
サイズF	11R22.5	
サイズRF	275/80R22.5	
サイズRR	275/80R22.5	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります