

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
B1082	UD	R3/3	2PG-CD5CA-JNCMB02C6LU054509	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	643,934 km	13,900 kg	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	アリ
		タコグラフ年月	ナシ	9,620	2,410	2,480 (2,410)	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,620 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	庫内 当たり止め外れ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.9DT205				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
床:板 フック9対 セイコーラック2対 ラッシング2段 庫内灯4灯:LED 90℃ストッパー					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED ハイルーフ バンパー・コーナー・グリル・ミラー:メッキ

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 良好 飛石有

記録簿 有 無 R3~R6

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー5対(LED)

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

1	前	1
5	5	5 5
4	4	2 2

F 2 スペア R

サイズF 11R22.5

サイズRF 295/80R22.5

サイズRR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります