

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A1065	三菱	H23/1	LDG-FQ62F-550052	クレーン付	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.1.29	切れ	724,368 km	10,500	L	W	H	馬力	270ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,420	2,360	600	3	ペダル	

エンジン状態	A B ◎ D E	AC	◎ 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ミッションオイルにじみ跡		エンジンオイルにじみ跡あり		汚れ	少	◎	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	◎	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	相互車輛 No.CA62X-0138				ベツト	◎	無		
フック21対 セイコーラック1対 床:板					クロス張り	有	◎	無	
クレーン:ユニック URU504 No.F526332 2010年12月製 4段 ラジコン フックイン					ETC	◎	無		
					ラジオ	有	◎	無	バックモニター

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ

サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 右5対 左6対(電球)

燃料タンク
300L

Fガラス状態
要交換 良好 ◎ 飛石有
点キズ

記録簿
◎ 有 無
R2~R6

PMマフラ
◎ 有 無
証明書
有 ◎ 無

S・リミッタ
◎ 有 無
証明書
有 ◎ 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
□		□
6	6	6 6
4	4	4 4

F **欠** スペア **□** R

サイズF 255/70R22.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります