

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
E0899	トレクス	H26/7	TPG-PFB34118改-0178		Vカットセミトレーラー		株式会社 キャリオン			
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		T/M		
○	自家用	R7.7.18	切れ 抹消	km	27,700	L	W	H	馬力	ターボ
	営業用									
	レンタカ		タコグラフ年月		kg	10,840	2,450		ペダル	
	不明									
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					ナシ		汚れ 少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					ボディーサビあり		シート破れ 有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態					PEB34118-0178 2014年5月製造		ベツト 有 無			
ランディングギア:ニットレ製 NLH-813 2014年5月製造							クロス張り 有 無			
スタンション:前6カ所 外10対 内13対 丸カンフック13対							ETC 有 無			
ロープフック:側面上段13対 下段20対 後上段2カ所 下段2カ所 前4かちよ							ラジオ 有 無			
外装状態										
燃料タンク		サイドバンパー 4段(アルミ) マーカー 7対(電球) フェンダー(ステン) 工具箱(ステン) リング入れ(ステン) 工具箱								
Fガラス状態		要交換 良好 飛石有								
記録簿		有 無 R5~R6								
PMマフラ		有 無								
証明書		有 無								
S・リミッタ		有 無								
証明書		有 無								
タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F ☐ スペア ☐ R サイズRF 11R22.5 サイズRM 11R22.5 サイズRR 11R22.5 *スノータイヤは表記する										

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります