

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状		
V0977	ボルボ	R1/10	2DG-KA2TEA1-YV2RTY09KA844823	トラクタ	株式会社 キャリオン	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R7.12.24 切れ 抹消	536,050 km タコグラフ年月 ナシ	11,500 kg	L	W	H	馬力 2	460ps ペダル

エンジン状態 A B C D E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									汚れ 少 (中)	多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									シート破れ (有)	無
上物メーカー名 年式、型式及状態									ベット (有)	無
カプラ:JOST製 JSK42K85804AI No.16220128 E4									クロス張り 有	(無)
									ETC 有	(無)
									ラジオ (有)	無

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ	燃料タンク 405L	Fガラス状態 要交換 (良好) 飞石有	記録簿 有 (無) R2~R4	PMマフラ (有) 無 証明書 有 無	S・リミッタ (有) 無 証明書 有 無	サイドバンパー 2段(アルミ) 穴 キズ 穴	フender割れ・曲が 看板跡	看板跡 キズ スリキズ ステップスリキズ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載	7 前 7	5 5 5 5	F □スペア □ R サイズF 295/80R20.5 サイズR 11R22.5	*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります