

| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | |
|----------------------------------|--------|---------------|-------------------|----------|------------|-----------|------------------|
| C1083 | 日野 | R3/4 | 2PG-FD2ABG-122062 | ゲート付ウイング | 株式会社 キャリオン | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | T/M | 6速 | |
| ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明 | 一時抹消 | 切れ タコグラフ年月 | 239,027 km アリ | 2,150 kg | L 6,270 | W 2,400 | H 2430 (2330) |
| | | | | | 馬力 3 | 240ps ペダル | ターボ 有 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|----|---|------|-----|--------|----------|-----------|---------|
| エンジン状態 A B C D E | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | エアー | リサイクル料 | 10,900 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | ナシ | | | | 汚れ 少 中 多 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | ナシ | | | | シート破れ 有 無 | |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態 | トランテックス | No.W088G80-01 | | | | | | | ベット 有 無 | |
| ラッシングレール2段 内フック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板 | | | | | | | | | クロス張り 有 無 | |
| 格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.21T028150N | | | | | | | | | ETC 有 無 | |
| | | | | | | | | | ラジオ 有 無 | バックモニター |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--|--|
| 外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED | 燃料タンク 200L | ※フロントガラス点キズ多数 要リペア グリルキズ・凹み バンパーキズ ドアモールキズ 門口キズ 2400 1370 | サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球) 凹み キズ バンパーキズ ドアモールキズ キズ キズ 観音扉キズ | タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 7 前 7 6 6 6 5 F 9 スペア R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5 |
| | | | | *スノータイヤは表記する |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります