

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山 県)		
A1094	三菱	H18/10	PJ-FK62FZ-700863	クレーン付	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消	切れ	381,250 km	7,500 kg	L 5,120	W 2,240	H 440
	(抹消)	タコグラフ年月	ナシ			馬力 240ps	ターボ
					3 ペダル		

エンジン状態 A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ				汚れ 少 中 多	送信機欠品
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			下回り・ボデー・クレーンサビ多数				シート破れ 有 無	バッテリー要交換
上物メーカー名 年式、型式及状態	クレーン:ユニック URU344 RKK No.F133205 2006年9月製						ベット 有 無	エアコン冷えない
2.9t吊り 4段 ラジコン フックイン							クロス張り 有 無	ルームミラー欠
床:板 ロープ穴4対 セイコーラック1対							ETC 有 無	
			ボデー仕上げ済				ラジオ 有 無	

外装状態	サイドバンパー3段(鉄) マーカー3対(電球)	タイヤ状態
燃料タンク 300L	アンテナ欠品 ミラーガタつきあり	1~10、×、欠、で記載 6 前 6
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有	ステン工具箱 工具箱	6 6 6 6
記録簿 有 無	煽外板腐食	□ □ □ □
PMマフラ 有 無 証明書 有 無	外板腐食・穴	F 5 スペア R サイズF 265/70R17.5 サイズR 265/70R17.5
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	Rバンパー凹 煽腐食・穴	*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります