





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																						
A1096	三菱	R5/10	2PG-FS74HZ-545966		ウイング			株式会社 キャリオン																			
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット																
○	自家用	車検切れ	切れ	296,091 km		13,300	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有														
	営業用		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	9,610	2,380	2620 (2550)	2	ペダル																
	レンタカ																										
	不明																										
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480	円	キャブ内部		備考													
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ				汚れ 少 ☒ 多																
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ				シート破れ 有 ☒ 無																
上物メーカー名 年式,型式及状態							パブコ 22-9A5593				ベツト ☒ 有 無																
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板											クロス張り 有 ☒ 無																
90° ストッパー付											ETC ☒ 有 無																
											ラジオ ☒ 有 無		バックモニター														
外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED																											
燃料タンク																											
300L+300L																											
Fガラス状態																											
要交換	良好	☒ 飛石有																									
点キズ多数																											
記録簿	有	☒ 無																									
PMマフラ		☒ 有 無																									
証明書	有	☒ 無																									
S・リミッタ	有	☒ 無																									
証明書	有	☒ 無																									
サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(LED)  キズ バンパー コーナー グリル ミラー メッキ サビ																											
タイヤ状態																											
1～10、×、欠、で記載																											
<table><tr><td>6</td><td>前</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>8</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td></tr></table>														6	前	3	3		2	3	5	8	3	8	5	7	3
6	前	3																									
3		2																									
3	5	8	3																								
8	5	7	3																								
F ☒ 8 スペア ☐ R																											
サイズF 245/70R19.5																											
サイズR 245/70R19.5																											
*スノータイヤは表記する																											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります