

| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| A1079 | 三菱 | R7/7 | 2RG-FP84VDR-500597 | トラクタ | 株式会社 キャリオン | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | T/M | シフトパイロット | |
| ○ 自家用 ■ 営業用 △ レンタカ □ 不明 | R8.7.23 切れ 抹消 | 601 km タコグラフ年月 ナシ | 11,500 kg | L - W - H - | 馬力 449ps 2 ペダル | ターボ 有 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|------|-----|--------|----------|-----------|---------|
| エンジン状態(A) B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エアー | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等) | | ナシ | | | | | 汚れ 少 中 多 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | ナシ | | | | | シート破れ 有 無 | |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態 | カプラ:JOST製 | No.71050383E4 | | | | | ベット 有 無 | |
| ホイールベース3.300mm | | | | | | | クロス張り 有 無 | |
| | | | | | | | ETC 有 無 | |
| | | | | | | | ラジオ 有 無 | バックモニター |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------|-----------|---------|------------|---------|---------------|----------|-----------------------|
| 外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED | 燃料タンク 400L | Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 | 記録簿 有 無 | PMマフラ 有 無 | 証明書 有 無 | S・リミッタ 有 無 | 証明書 有 無 | サイドバンパー 2段(鉄) | バンパー:メッキ | タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 |
| | | | | | | | | | | 9 前 9 |
| | | | | | | | | | | □ □ |
| | | | | | | | | | | 9 9 9 9 |
| | | | | | | | | | | □ □ □ □ |
| | | | | | | | | | | F □スペア□ R |
| | | | | | | | | | | サイズF 295/80R22.5 |
| | | | | | | | | | | サイズR 275/80R22.5 |
| | | | | | | | | | | *スノータイヤは表記する |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります