


| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------|------------------|----------------------------|
| A1090 | 三菱 | R6/9 | 2PG-FS84VZ-500279 | ウイング | 株式会社 キャリオン | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | T/M | シフトパイロット |
| ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明 | R7.9.18 切れ 抹消 | 131,296 km タコグラフ年月 アリ | 13,300 kg | L 9,600 | W 2,410 | H 2630 (2550) | 馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル |

| | | | | | | | | |
|--|---------|----------|------------|-----|--------|----------|-----------|------------|
| エンジン状態 A B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | エアー | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等) | | | ナシ | | | | 汚れ 少 中 多 | シートカバー破れあり |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | ナシ | | | | シート破れ 有 無 | |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態 | 日本フルハーフ | DKL | No.W8H9358 | | | | ベット 有 無 | |
| ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板 | | | | | | | クロス張り 有 無 | |
| 90° ストップバー付 | | | | | | | ETC 有 無 | |
| | | | | | | | ラジオ 有 無 | バックモニター |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|--|------|-------------|--|--|------|-------------|--|--|
| 外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED | 燃料タンク 300L+200L | Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ多数 | 記録簿 有 無 | PMマフラ 有 無 証明書 有 無 | S・リミッタ 有 無 証明書 有 無 | ※フロントガラス点キズ多数  サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(LED)  パンパーキズ・凹み ドアキズ ドアモールキズ テールレンズキズ リヤバンパーキズ リヤバンパー メッキ パンパー コーナーグリル ミラー | タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 <table border="1"><tr><td>2</td><td>前</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>F 10</td><td>スペア</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>サイズF</td><td>245/70R19.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>サイズR</td><td>245/70R19.5</td><td></td><td></td></tr></table> *スノータイヤは表記する | 2 | 前 | 6 | 6 | | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | F 10 | スペア | R | | サイズF | 245/70R19.5 | | | サイズR | 245/70R19.5 | | |
| 2 | 前 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 10 | スペア | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズF | 245/70R19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズR | 245/70R19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります