

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
V1026	ボルボ	R3/4	2DG-KA2TEA2・YV2RTY0A8LA859167		トラクタ			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○	自家用	R8.4.15	切れ	458,659 km		11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
	営業用		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	-	-	-	2	ペダル		
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	15,330	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 中 多		ルーフ脱出用レバー外れ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 無		(使用問題無)		
上物メーカー名 年式,型式及状態						カプラ:JOST製 No.14524611 E4			ベツト 有 無				
									クロス張り 有 無				
									ETC 有 無				
									ラジオ 有 無		バックモニター		

燃料タンク

405L

Fガラス状態

要交換 **良好** 飛石有

記録簿 **有** 無

R4~R7

PMマフラ **有** 無

証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無

証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ)

補修跡

補修跡

補修跡

プレート曲がり

看板跡

看板跡

看板跡

看板跡

フエンダー亀裂

フエンダ亀裂

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5 前 5

3 3 1 1

F ☐ スペア ☐ R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります