

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1087	UD	R2/3	2PG-CD5CA・JNCMB02C1LU049086	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	587,026 km	13,900 kg	L	W	H	馬力	390ps	ターボ
		タコグラフ年月	ナシ	9,620	2,410	2,500	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多	バッテリー弱い
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無		アドブルーキャップ欠
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.19W-11424				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有	無		ラッシングテープ止め
床:板	フック9対 セイコーラック2対 ラッシング2段 庫内灯4灯:LED				クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	無		

外装状態	<p>丸ミラーカバー欠    サイドバンパー3段(アルミ)    マーカー5対(LED)</p> <p>燃料タンク 300L+300L</p> <p>Fガラス状態: <input checked="" type="radio"/> 要交換    <input checked="" type="radio"/> 良好    <input checked="" type="radio"/> 飛石有</p> <p>記録簿: <input checked="" type="radio"/> 有    <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>PMマフラ: <input checked="" type="radio"/> 有    <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>証明書: <input checked="" type="radio"/> 有    <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>S・リミッタ: <input checked="" type="radio"/> 有    <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>証明書: <input checked="" type="radio"/> 有    <input checked="" type="radio"/> 無</p>				<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>3 3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> <td>1 1</td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 欠    <input type="checkbox"/> スペア    <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 275/80R22.5</p> <p>サイズR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	4	前	4				1	1	3 3	4	3	1 1
4	前	4															
1	1	3 3															
4	3	1 1															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります