

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
V1095	ボルボ	R4/10	2KG-4KZTDA1-YV2RTY0A8NA30287		トラクタ			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト	
○	自家用	車検切れ		(切れ)	323,683 km	11,000 kg	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
	営業用												
	レンタカ	抹消											
	不明												
エンジン状態		A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,270 円	キャブ内部			備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									汚れ (少) 中 多			バックモニター	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									シート破れ 有 (無)				
上物メーカー名 年式,型式及状態 カプラ:JOST製 17303701E4 JSK40									ベット (有) 無				
ホイールベース3.300mm									クロス張り 有 (無)				
									ETC 有 (無)				
									ラジオ (有) 無				
外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED													
燃料タンク													
480L													
Fガラス状態													
要交換 (良好) 飛石有													
記録簿 (有) 無													
R5~R7													
PMマフラ (有) 無													
証明書 有 (無)													
S・リミッタ (有) 無													
証明書 有 (無)													
タイヤ状態													
1~10、×、欠、で記載													
6 前 6													
4 4 4 4													
F 10 スペア R													
サイズF 315/70R22.5													
サイズR 295/80R22.5													
*スノータイヤは表記する													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります