

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状		
V1026	ボルボ	R3/4	2DG-KA2TEA2・YV2RTY0A8LA859167	トラクタ	株式会社 キャリオン	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8.4.15 切れ 抹消	458,659 km タコグラフ年月 ナシ	11,500 kg	L -	W -	H -	馬力 460ps 2 ペダル	ターボ 有

エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ				汚れ 少 中 多	ルーフ脱出用レバー外れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ				シート破れ 有 無	(使用問題無)
上物メーカー名 年式、型式及状態	カプラ:JOST製	No.14524611	E4				ベット 有 無	
							クロス張り 有 無	
							ETC 有 無	
							ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	燃料タンク 405L	サイドバンパー 2段(アルミ)  補修跡 補修跡 補修跡 プレート曲がり	フender-亀裂 フender-亀裂 看板跡 看板跡	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載  5 前 5 □ □ 3 3 1 1 □ □ □ □ F □スペア□ R サイズF 11R22.5 サイズR 11R22.5
燃料タンク 405L	Fガラス状態 要交換 良好 飛石有			*スノータイヤは表記する
記録簿 有 無 R4~R7	PMマフラ 有 無 証明書 有 無			
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります