

| HPNo.                        | 車名                   | 年式                          | 型式・車体番号           | 架装形状                             |                   |          |  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------|--|
| A1108                        | 三菱                   | R2/12                       | 2PG-FS74HZ-521407 | ウイング                             | 株式会社 キャリオン        |          |  |
| 前使用者                         | 車検有効期限               | 走行距離(km)                    | 積載量               | 荷台寸法(mm)                         | T/M               | シフトパイロット |  |
| ○自家用<br>○営業用<br>○レンタカ<br>○不明 | R7.12.21<br>切れ<br>抹消 | 645,584 km<br>タコグラフ年月<br>アリ | 13,500 kg         | L 9,620 W 2,370 H 2610<br>(2550) | 馬力 394ps<br>2 ペダル | ターボ 有    |  |

|  |     |          |    |   |      |     |        |          |           |          |
|--|-----|----------|----|---|------|-----|--------|----------|-----------|----------|
| エンジン状態 A B C D E                           | AC  | 良        | 不良 | 無 | ブレーキ | エアー | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ内部     | 備考       |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                          |     |          |    |   | ナシ   |     |        |          | 汚れ 少 中 多  | 庫内内張り穴あり |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)                   |     |          |    |   | ナシ   |     |        |          | シート破れ 有 無 | 行燈不灯     |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態                           | パブコ | 099A7244 |    |   |      |     |        |          | ベット 有 無   |          |
| ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板 |     |          |    |   |      |     |        |          | クロス張り 有 無 |          |
| 蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン                       |     |          |    |   |      |     |        |          | ETC 有 無   |          |
|  |     |          |    |   |      |     |        |          | ラジオ 有 無   | バックモニター  |

|                                      |                              |                       |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED | サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED) | タイヤ状態<br>1~10、×、欠、で記載 |
| 燃料タンク<br>300L+200L                   |                              | 6 前 6                 |
| Fガラス状態<br>要交換 良好 飛石有                 |                              | 6 4                   |
| 記録簿 有 無<br>R3~R7                     |                              | 6 6 6 6               |
| PMマフラ 有 無<br>証明書 有 無                 |                              | 1 3 3 4               |
| S・リミッタ 有 無<br>証明書 有 無                |                              | F 3 スペア R             |
|                                      |                              | サイズF 245/70R19.5      |
|                                      |                              | サイズR 245/70R19.5      |
|                                      |                              | *スノータイヤは表記する          |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります