

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
C1100	日野	R1/10	2PG-FD2ABG-113925	ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	6速	
○ 自家用 ■ 営業用 △ レンタカ □ 不明	一時抹消」 〔抹消〕	切れ タコグラフ年月	355,397 km ナシ	2,400 kg	L 6,230	W 2,420	H 2,430 (2,330)
馬力	240ps	ターボ	アリ	3 ペダル			

エンジン状態 A B C D E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					ナシ				汚れ 少 中 多	マーカー2ヵ所不灯
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					ナシ				シート破れ 有 無	ベルト鳴き
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ	DMS	No.W4D2862						ベット 有 無	
床:板 落とし込みフック5対 セイコーラック1対 ラッキング2段									クロス張り 有 無	
									ETC 有 無	
									ラジオ 有 無	バックカメラ

外装状態 リアエアサス ハイルーフ バンパー・グリル・ミラーカバー・ホイールカバー:メッキ	タイヤ状態
燃料タンク 200L+200L	1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) 要リペア	6 前 6
記録簿 有 無	□ □
PMマフラ 有 無	5 5 5 5
証明書 有 無	□ □ □ □
S・リミッタ 有 無	F 4 スペア □ R
証明書 有 無	サイズF 225/90R17.5
	サイズR 225/90R17.5
	*スノータイヤは表記する

燃料タンク
200L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
要リペア

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります