





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
A1101	三菱	R6/10	2PG-FS84VZ-500514		ウイング		株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	シフトパイロット	
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R7.10.27		切れ 抹消	1,554 km タコグラフ年月    アリ	13,700 kg	L 9,610	W 2,410	H 2660 (2560)	馬力 394ps 2    ペダル	ターボ 有
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ		汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ		シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態    日本トレクス No.24W-08195									ベツト (有) 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板									クロス張り 有 (無)	
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン									ETC (有) 無	
									ラジオ (有) 無	
									バックモニター	
外装状態    ハイルーフ    リアエアサス    アルミホイール    ヘッドライト:LED										
燃料タンク		サイドバンパー 2段(アルミ)    マーカー 5対(LED)								
300L+200L										
Fガラス状態										
要交換 (良好)    飛石有										
記録簿    有    (無)										
PMマフラ (有)    無		バンパー    ミラー    }    メッキ								
証明書    有    (無)										
S・リミッタ (有)    無										
証明書    有    (無)										
							タイヤ状態			
							1~10、×、欠、で記載			
							<div>9</div> 前 <div>9</div>			
							<div>9</div> <div>9</div>			
							<div>9</div> <div>9</div> <div>9</div> <div>9</div>			
							<div>9</div> <div>9</div> <div>9</div> <div>9</div>			
							F <div>10</div> スペア <div></div> R			
							サイズF    245/70R19.5			
							サイズR    245/70R19.5			
							*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります