

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1096	三菱	R5/10	2PG-FS74HZ-545966	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	296,091 km タコグラフ年月 アリ	13,300 kg	L 9,610 W 2,380 H 2620 (2550)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 22-9A5593				ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無				
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
90° ストッパー付					ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無				
					ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
点キズ多数

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	3	
3		2	
3	5	8	3
8	5	7	3

F 8 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります