

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
E1115	東邦	H25/8	TH28H7N2改-80379		ウイングトレーラー		株式会社 キャリオン			
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
☐	自家用	一時抹消	切れ	km	20,000	L	W	H	馬力	ターボ
☐	営業用		☒ 抹消						タコグラフ年月	
☐	レンタカ				kg	12,620	2,350	2420 (2330)	ペダル	
☐	不明									
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ		リサイクル料	円	キャブ内部	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多		備考 庫内灯4灯不灯 床ササクレ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態				ランディングギア:JOST製				ベツト 有 無		
ラッシング2段 フック13対 セイコーラック3対 庫内灯6灯:LED 床:板 リフトアクスル								クロス張り 有 無		
門口・蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								ETC 有 無		
								ラジオ 有 無		

外装状態 アルミホイール

燃料タンク

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

記録簿 有 ☒無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

サビ

サビ

セイコーラックサビ

看板跡

マーカーステーサビ

穴・凹み

セイコーラックサビ

サビ

キズ

看板跡

サビ

看板跡

サビ

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

前

2

3

4

4

8

8

8

8

F ☐スペア ☐R

サイズF 275/70R22.5

サイズR 275/70R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります