

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状		出品会社（岡山県）					
E1074	東邦	H26/8	TH28H7N2改-80464		ウイングトレーラー		株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		T/M				
○	自家用	一時抹消	切れ 抹消	km	20,000 kg	L 12,600	W 2,370	H 2,410 (2,340)	馬力	ターボ		
	営業用								タコグラフ年月		ペダル	
	レンタカ 不明											
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ		リサイクル料	円	キャブ内部			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	少 中 多	備考 床ササクレ 庫内ウイング穴 庫内天井めくれ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態 ランディングギア:JOST製								ベット	有 無			
ラッシング2段 フック13対 セイコーラック3対 庫内灯6灯:LED 床:板 リフトアクスル								クロス張り	有 無			
門口・蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								ETC	有 無			
								ラジオ	有 無			

燃料タンク

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

外装状態 アルミホイール

サビ

看板跡

サイドバンパー3段(アルミ)

サイドマーカー6対(LED)

ウインカーステーサビ

スリキズ・サ

サビ

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

前

4 3 3 2

6 6 6 6

F 9 スペア R

サイズF 275/70R22.5

サイズR 275/70R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります