

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号			架装形状							
A1123	三菱	R6/11	2KG-FK62FZ-606281			セルフクレーン			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8/2/10	切れ	2,522	km	5,900	L 6,400	W 2,390	H 200	馬力 3	270ps	ターボ ペダル	有	
予備検査		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg								
エンジン状態(A) B C D E			AC	(良)	不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910	円	キャブ内部		
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)										汚れ	少	中	多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										シート破れ	有	(無)	
上物メーカー名 年式、型式及状態 フジタボデー										ベット	(有)	無	
クレーン:タダノ TM-ZX364LPHRSA 2025年製 4段 ラジコン フックイン										クロス張り	有	(無)	
ワインチ アルミブリッジ フック7対 床:板 蝶番:ステン										ETC	有	(無)	
										ラジオ	(有)	無	

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ	燃料タンク 100L	サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 100L	Fガラス状態 要交換(良好) 飛石有	バンパー コーナー グリル } メッキ	9 前 9
記録簿 有 (無)	PMマフラ (有) 無		9 9 9 9
証明書 有 (無)	S・リミッタ (有) 無		□ □ □ □
証明書 有 (無)			F □スペア □ R
			サイズF 265/70R19.5
			サイズR 265/70R19.5
			*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります