

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
A1070	三菱	R2/7	2KG-FK65F-605394	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	6速	
○自家用 ○営業用 ○レンタカ ○不明	R8.7.21 切れ 抹消	317,281 km タコグラフ年月 アリ	2,300 kg	L 6,220 W 2,390 H 2400 (2300)	馬力 220ps 3 ペダル	ターボ 有	

エンジン状態 A B C D E	AC	(良)	不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少	中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ 有	無
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ	DMS	No.W4D3389					ベット 有	無
ラッピングレール2段 セイコーラック1対 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有	無
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D No.S10607089								ETC 有	無
								ラジオ 有	無

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ	サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 200L	メッキ剥がれ	6 前 3
Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) 点キズ	バンパーグリル コーナーミラー <sup>ステップ</sup> メッキ	3 3 3 3
記録簿 有 (無)	※フロントパネル飛石・点キズ多数	□ □ □ □
PMマフラ 有 (無)	ミラーキズ	F 3 スペア □ R
証明書 有 (無)	ドアモールキズ	サイズF 225/80R17.5
S・リミッタ 有 (無)	ドアキズ	サイズR 225/80R17.5
証明書 有 (無)	フェンダーキズ	
	看板跡	
	スリキズ	
	観音扉曲がり	
	スリキズ	
	観音扉曲がり	
	ステップ・バンパーキズ	
		*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります