

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
A1126	三菱	R7/8	2PG-FU84VZ-500370	冷凍車	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8.8.24 切れ 抹消	867 km タコグラフ年月 アリ	12,700 kg	L 9,340 W 2,270 H 2,300 (2,240)	馬力 ペダル	394ps	ターボ 有

エンジン状態 (A)B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ				汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ				シート破れ 有 (無)	外気26°C -35°C設定
上物メーカー名 年式、型式及状態	矢野特殊自動車	TPH10702-1	No.B2504713	2025年7月製			ベット 有 (無)	庫内25.9°C⇒-24°C
ラッシングレール2段 ジョルダー4列(ジョルダ一本体2本) 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン							クロス張り 有 (無)	2.5H稼働
蝶番・ロックバー・門口:ステン							ETC 有 (無)	
冷凍機:菱重 TU100SC No.58370042BL 2025年製							ラジオ 有 (無)	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 300L+300L		9 前 9
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有		□ □
記録簿 有 (無)		9 9 9 9
PMマフラ 有 (無)		9 9 9 9
証明書 有 (無)		
S・リミッタ 有 (無)		
証明書 有 (無)		
		F 10 スペア □ R
		サイズF 295/80R22.5
		サイズR 295/80R22.5
		*スノータイヤは表記する

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿 有 (無)

PMマフラ 有 (無)

証明書 有 (無)

S・リミッタ 有 (無)

証明書 有 (無)

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

2100mm

1040mm

2080mm

バンパー
ミラー

ヘッキ

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります