


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1124	三菱	R7/8	2PG-FU84VZ-500371	冷凍バン	株式会社 キャリオン


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R8.8.24	切れ	915 km	11,700 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	アリ	9,330				

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	外気30℃ -35℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ T9D2144 RVH 2025年製						ベツト	(有) 無	庫内30℃⇒-28℃確認
ラッシングレール2段 ジョルダ-2列 床:キーストン 庫内灯(LED)							クロス張り	有 (無)	3H稼働
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							ETC	(有) 無	
冷凍機:菱重 583700414BL TU100SC-CNC 2025年製							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態	ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	
燃料タンク	300L+300L	
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有	
記録簿	有	(無)
PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)
S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	(無)



バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー



サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9		前		9	
10		10		10	
10		10		10	

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります