

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号			架装形状					
C1111	日野	R5/1	2KG-FD2ABG-132006			冷凍バン			株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○自家用 ○営業用 ○レンタカ ○不明	一時抹消	切れ	98,527 km	2,250 kg	L 6,190	W 2,320	H 2060 (2030)	馬力 240ps	ターボ 有	ペダル	
エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		ナシ					汚れ 少 中 多	* 温度設定			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ					シート破れ 有 無	外気12°C -30°C設定			
上物メーカー名 年式、型式及状態	トランテックス	No.V036J84-02					ベット 有 無	庫内15.7°C⇒-18.4°C			
ラッピングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン 門口:ステン							クロス張り 有 無	3H稼働			
冷凍機:菱重 TDJS50DC No.245700743BL 2022年製							ETC 有 無				
格納ゲート:トランテックス TRAK10-6495D No.S2211006211							ラジオ 有 無	バックモニター			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED	燃料タンク 200L	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 200L	ミラー キズ	5 前 4	
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ	凹み キズ ドアモールキズ	5 5 4 4	
記録簿 有 無		□ □ □ □	
PMマフラ 有 無 証明書 有 無			
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	1380 2200	F 9 スペア R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5	
		*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります