

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1109	いすゞ	H29/6	TKG-FRR90S2-7113309	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M スムーサー
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	R8.6.27 切れ 抹消	273,638 km タコグラフ年月	2,450 kg	L 6,240 W 2,260 H 2,060 (2,050)	馬力 240ps ターボ アリ 2 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	外気17℃⇒-25℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ E5G4387 R-MVSGMF7Q206475							ベツト 有 無	-14℃確認 3H稼働
冷凍機	サーモキング FTZ600-10							クロス張り 有 無	
ゲート	新明和 RAK10-6495D S2210002726							ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	

外装状態	アルミホイール バンパー・グリル・コーナーミラー・ドアガーニッシュ:メッキ ヘッドライト:ディスチャージ	タイヤ状態
燃料タンク	200L	1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有 点キズ	5 前 5
記録簿	有 無	<input type="checkbox"/>
H30~R7		3 2 2 2
PMマフラ	有 無	<input type="checkbox"/>
証明書	有 無	<input type="checkbox"/>
S・リミッタ	有 無	F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R
証明書	有 無	サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 10対(LED)

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります