





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																						
D1127	いすゞ	H28/10	SPG-FSR90T2-7006578		アルミ平			株式会社 キャリオン																			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速																	
O	自家用	一時抹消	切れ	419,272 km	6,000 kg	L 6,200	W 2,160	H 380	馬力	240ps	ターボ	有															
	営業用								3	ペダル																	
	レンタカ	抹消	タコグラフ年月	アリ																							
	不明																										
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	円	キャブ内部		備考																
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 中 多																		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 無																		
上物メーカー名 年式,型式及状態 小平産業 A189001321									ベツト 有 無																		
埋め込みフック:14対 後方1ヶ 鳥居フック4ヶ スタクション:中央後方1カ所 床:板									クロス張り 有 無																		
作業灯2灯(LED)									ETC 有 無																		
									ラジオ 有 無																		
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ												タイヤ状態															
燃料タンク		サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(LED)										1~10、×、欠、で記載															
200L												<table><tr><td>7</td><td>前</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		7	前	7				7	5	5	7				
7	前	7																									
7	5	5	7																								
Fガラス状態																											
要交換 良好 飛石有		看板跡 凹み・キズ2カ所																									
点キズ・飛び石小		サイドバンパー曲がり ビスによる補修																									
記録簿 有 無												F 6 スペア R															
R5~R7		蝶番サビ										サイズF 245/80R17.5															
PMマフラ 有 無												サイズR 245/80R17.5															
証明書 有 無		テールランプ周辺サビ																									
S・リミッタ 有 無																											
証明書 有 無																											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります