

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
E1120	トレクス	R3/7	PFB34118-8266		Vカットセミトレーラー		株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M			
○	自家用	車検切れ	切れ	km	26,900	L	W	H	馬力	ターボ		
	営業用											
	レンタカ											
	不明	抹消	タコグラフ年月		kg	12,080	2,480		ペダル			
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ		リサイクル料	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									汚れ	少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									シート破れ	有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態 ランディングギア:ニレット									ベット	有 無		
スタンション:前6対・中17対・外11対									クロス張り	有 無		
フック:左右21対 側面24対									ETC	有 無		
									ラジオ	有 無		
外装状態											タイヤ状態	
燃料タンク											1～10、×、欠、で記載	
Fガラス状態											前	
要交換 良好 飛石有											1 2 2 2	
記録簿 有 無											2 2 1 2	
PMマフラ 有 無											2 2 2 1	
証明書 有 無											F ☐ スペア ☐ R	
S・リミッタ 有 無											サイズRF 11R22.5	
証明書 有 無											サイズRM 11R22.5	
											サイズRR 11R22.5	
											*スノータイヤは表記する	

サイドバンパー 4段(アルミ) マーカー 7対(電球)※後2個LED

フェンダー 泥除け テールステッピング入れ } ステンレス

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります