


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E1112	トレクス	R1/6	PFB34118-6662	Vカットセミトレーラー	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 自家用 営業用 レンタカ 不明	車検切れ  切れ	km	27,000 kg	L 12,080 W 2,480 H	馬力 ペダル ターボ
	抹消	タコグラフ年月			

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ		リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッショーン・デフ(異音、油漏れ等)														汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)														シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 ランディングギア:ニレット製 2019年5月製														ベット 有 無	
スタンション:左右2対 外10対・内17対・前1対														クロス張り 有 無	
フック:左右21対 側面24対														ETC 有 無	
														ラジオ 有 無	

外装状態		
燃料タンク		
		
Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
		
記録簿		
有	無	
		
PMマフラ		
有	無	
		
証明書		
有	無	
		
S・リミッタ		
有	無	
		
証明書		
有	無	

サードバンパー 4段(アルミ) マーカー 7対(電球)

※スタンションボックス下サビ

※フェンダー前後テールステーリング入れ

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載
前

2	2	1	1
3	3	3	3
1	1	1	1
F	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/> R
サイズRF	11R22.5		
サイズRM	11R22.5		
サイズRR	11R22.5		
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります