

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
B1077	UD	R3/5	2PG-CD5CA-JNCMB02C7MU060417	ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		T/M	エスコット
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R7.5.25 <small>切れ 抹消</small>	532,184 km <small>タコグラフ年月 ナシ</small>	14,000 kg	L 9,640	W 2,410	H 2,500 (2,420)	馬力 390ps ターボ アリ 2 ペダル

エンジン状態 A B C D E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					オイルにじみ跡あり				汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					ナシ				シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ	DKL	No.W9DV315						ベット 有 無	
床:板 フック9対 セイコーラック2対 ラッシング2段 庫内灯4灯:LED									クロス張り 有 無	
									ETC 有 無	
									ラジオ 有 無	

外装状態 ハイルーフ ヘッドライト:LED バンパー・コーナー・グリル・ミラー:メッキ	燃料タンク 300L+200L	Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ多数	記録簿 有 無 R3~R7	PMマフラ 有 無 証明書 有 無	S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	サイドバンパー3段(アルミ) マーカー5対(LED) 看板跡 Fパネル飛び石あ メッキ パンパー コーナー グリル ミラー	塗装ハゲ 線キズ 看板跡 タコム エンドキャップ穴 エンドキャップ欠 ステップキズ キズ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
								6 前 6
								□ □
								3 5 3 2
								1 1 1 1
								F 2 スペア R
								サイズF 275/80R22.5
								サイズRF 275/80R22.5
								サイズRR 275/80R22.5
								*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります