

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1127	いすゞ	H28/10	SPG-FSR90T2-7006578	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	419,272 km	6,000 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ	6,200	2,160	380	3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	小平産業 A189001321						ベツト	有 無	
埋め込みフック:14対 後方1ヶ 鳥居フック4ヶ	スタンション:中央後方1カ所 床:板						クロス張り	有 無	
作業灯2灯(LED)							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ・飛び石小

記録簿
有 無
R5~R7

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッター
有 無
証明書
有 無

サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(LED)

凹み・キズ2カ所

看板跡

サイドバンパー曲がり

ビスによる補修

蝶番サビ

凹み

看板跡

キズ

テールランプ周辺サビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7	
□		□	
7	5	5	7
□	□	□	□
F 6 スペア □ R			
サイズF	245/80R17.5		
サイズR	245/80R17.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります