

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 ( 岡山 県)
C1018	日野	R5/12	2KG-XZU630T-0005633	ダンプ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ■ 営業用 △ レンタカ □ 不明	車検切れ <small>切れ</small> 抹消	1,273 km タコグラフ年月 ナシ	3,000 kg	L 3,050	W 1,600	H 360	馬力 150ps 3 ペダル	ターボ	アリ

エンジン状態(A) B C D E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)					ナシ				汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					ナシ				シート破れ 有 <small>無</small>	
上物メーカー名 年式、型式及状態	新明和	DR2-0110SY	No.S2311044803						ベット 有 <small>無</small>	
コボレーン付									クロス張り 有 <small>無</small>	
									ETC 有 <small>無</small>	
									ラジオ 有 <small>無</small>	バックカメラ
					未使用車					

外装状態 ヘッドライト:LED	燃料タンク 80L	車体図1 	車体図2 	車体図3 	車体図4 	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 80L					9 前 9	
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有					□ □ □ □	
記録簿 有 無					9 9 9 9	
PMマフラ 有 無					F □スペア□ R	
証明書 有 無					サイズF 195/85R16	
S・リミッタ 有 無					サイズR 195/85R16	
証明書 有 無					*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります