

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状						
E1137	トレクス		PFB34114-6877		煽付セミトレーラー		株式会社キャリオン				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)		T/M	
<div>自家用 営業用 レンタカ 不明</div>		予備検査 切れ		切れ		27,600 kg		L 12,510 W 2,400 H 780 (580)		馬力 ターボ ペダル	
エンジン状態		A B C D E		AC		良 不良 無		ブレーキ		リサイクル料 円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								キャブ内部		備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								汚れ 少 中 多			
上物メーカー名 年式,型式及状態		ランディングギヤ:ニレット製 NLH813 2024年2月製						シート破れ 有 無			
フック8対 スタンション7対 床:板								ベツト 有 無			
								クロス張り 有 無			
								ETC 有 無			
未登録車輛								ラジオ 有 無			

燃料タンク

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無





証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

サイドバンパー3段(鉄)

サイドマーカー5対(電球)



タイヤ状態

1〜10、×、欠、で記載

前

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

F 10 スペア R

サイズRF 11R22.5

サイズRM 11R22.5

サイズRR 11R22.5

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります