

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
C1156	日野	H28/2	TPG-FD7JLA-19867		ウイング		株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	6速	
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R8.3.1		切れ	468,703 km	2,800 kg	L 6,260	W 2,370	H 2,410	馬力 240ps	ターボ アリ
	抹消		タコグラフ年月	ナシ					3 ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス No.4TA6093-03								ベット	<input checked="" type="radio"/> 有	無
床:板 落とし込フック5対 セイコーラック1対 ラッシング2段								クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無
								ETC 2.0	<input checked="" type="radio"/> 有	無
								ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
								バックカメラ		

外装状態

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 良好 ☒ 飛石有

点キズ多数

記録簿

☒ 有 ☐ 無

R7

PMマフラ

☒ 有 ☐ 無

証明書

☒ 有 ☐ 無

S・リミッタ

☒ 有 ☐ 無

証明書

☒ 有 ☐ 無

点キズ多数

バンパー

コーナー

グリル

ミラーカバー

メッキ

フロントパネル飛び石多数

フロントスポイラー欠品

凹み

看板跡

左右観音扉クリア剥げ

スリキズ

キズ多数

錆・曲がり

サイドバンパー1段(鉄)

マーカー5対(電球)

看板跡

パッチ当て補

塗装ハゲ

看板跡

凹み

スリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7

前

7

7

7

7

7

F

7

 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります