

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
D1158	いすゞ	R4/1	2RG-FRR90T2-7176423		ウイング			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○ 自家用	R8.7.30		切れ	132,750 km	2,250 kg	L 6,220	W 2,410	H 2,400 (2,290)	馬力	240ps	ターボ	有
営業用												
レンタカ 不明			抹消	タコグラフ年月		アリ				3   ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,610	円	キャブ内部	備考  デジタコ不良    バックモニター	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)									ナシ		汚れ 少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)									ナシ		シート破れ 有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ W6HN369 D-MWCMMSGOR306400B									ベツト 有 無		
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板									クロス張り 有 無		
									ETC 有 無		
									ラジオ 有 無		

外装状態

燃料タンク

300L

Fガラス状態

要交換

良好

飛石有

記録簿

有

無

PMマフラ

有

無

証明書

有

無

S・リミッタ

有

無

証明書

有

無

ハイルーフ

リアエアサス

アルミホイール

ヘッドライト:LED

点キズ・飛石

バンパー

コーナー

グリル

ミラーカバー

ドアカーニッシュ

メッキ

塗装剥がれ

サイドバンパー 2段(アルミ)

マーカー 11対

タイヤ側面細かいヒビ

キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1

前

1

1

6

5

5

9

スペア

R

サイズF

225/90R17.5

サイズR

225/90R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります