

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A1045	三菱	H29/9	TKG-FK74F-595035	格納ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
自家用 0 営業用 レンタカ 不明	R8.12.17 切れ 抹消	72,134 km タコグラフ年月 アリ	2,400 kg	L 5,830	W 2,120	H 2,020 (1,980)	馬力 240ps 3 ペダル	ターボ 有	

エンジン状態 A B C D E	AC (良)	不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッショングレード(異音、油漏れ等)		ミッショングレード(異音、油漏れ等)					汚れ 少 中 多	* 温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ			シート破れ 有 無	外気28.8°C -32°C設定
上物メーカー名 年式、型式及状態	アナル矢野特殊	MA170448D	2017年9月製				ベット 有 無	庫内29°C⇒-10.5°C
ラッピングレール2段 ジョルダー2列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン 90° ストップバー							クロス張り 有 無	ベルト鳴き
冷凍機:デンソー YTJ3							ETC 有 無	
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D No.S80605367							ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ	燃料タンク 200L	サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 200L			5 前 5
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 要リペア			□ □
記録簿 有 無 R1~R4			5 5 5 5
PMマフラー 有 無 証明書 有 無			□ □ □ □
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無			F 9 スペア □ R
			サイズF 225/80R17.5
			サイズR 225/80R17.5
			*スノータイヤは表記する




燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
要リペア

記録簿 有 無
R1~R4

PMマフラー 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無







1390

2100

門口凹み

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)


1150

1910

看板跡

ドアモールキズステップキズ小

4カ所凹み

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります