

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
C1035	日野	R2/7	2KG-FC2ABG-121288	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	プロシフト	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8.12.21 切れ 抹消	300,563 km タコグラフ年月 アリ	2,750 kg	L 6,180 W 2,160 H 2000 (1940)	馬力 210ps 2 ペダル	ターボ 有	

エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)		ナシ					汚れ 少 中 多	* 温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ					シート破れ 有 無	外気32°C -30°C設定
上物メーカー名 年式、型式及状態	トランテックス	No.V071F04-04					ベット 有 無	庫内35.8°C⇒-5.7°C
ラッシングレール2段 庫内灯4灯(LED) 床:システムフロア							クロス張り 有 無	3H稼働
冷凍機:菱重 TDJS50DC No.045700440BL 2020年製							ETC 有 無	
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.20T058117N							ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED	燃料タンク 100L	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 6対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 100L	Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ	看板跡 凹み キズ バンパーキズ	5 前 5
記録簿 有 無	PMマフラ 有 無 証明書 有 無	看板跡 900 キズ 1930 看板跡 門口凹み 当たりゴム割れ 凹み	5 3 2 2
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無			□ □ □ □
			F 2 スペア R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5
			*スノータイヤは表記する

\*車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります