

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号			架装形状					
A1164	三菱	R7/9	2PG-FS84HZ-500860			冷凍ウイング			株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8.9.23 切れ 抹消	916 km タコグラフ年月 アリ	11,600 kg	L 9,370	W 2,330	H 2480 (2370)	馬力 2 394ps ペダル	ターボ 有			
エンジン状態(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考		
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ 少	中	多	* 温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ 有	無	外気27°C -35°C設定		
上物メーカー名 年式、型式及状態	矢野特殊自動車 WPH4008-1 No.B250446 2025年7月製										
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン スタンバイ(コート有)							ベット 有	無	庫内29.1°C⇒-5.7°C		
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							クロス張り 有	無	1.5H稼働		
冷凍機:菱重 TU100SC No.583700407BL 2025年製							ETC 有	無			
							ラジオ 有	無	バックモニター		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	燃料タンク 300L+300L	Fガラス状態 要交換(良好) 飞石有	記録簿 有 無	PMマフラ 有 無 証明書 有 無	S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	バンパー グリル ミラークリーナー	メッキ	サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)	2100	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載	9 前 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 F 10スペア R サイズF 265/70R19.5 サイズR 265/70R19.5
										*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります