



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A1164	三菱	R7/9	2PG-FS84HZ-500860	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.9.23		916 km	11,600 kg	L 9,370	W 2,330	H 2480 (2370)	馬力	394ps	ターボ	有
	切れ 抹消		タコグラフ年月	アリ				2	ペダル		



エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ (少) 中 多	* 温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 (無)	外気27℃ -35℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊自動車 WPH4008-1 No.B250446 2025年7月製								ベット (有) 無	庫内29.1℃⇒-5.7℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン								クロス張り 有 (無)	1.5H稼働
スタンバイ(コード有) 蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン								ETC (有) 無	
冷凍機:菱重 TU100SC No.583700407BL 2025年製								ラジオ (有) 無	バックモニター

外装状態		ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		タイヤ状態															
燃料タンク		300L+300L		1~10、×、欠、で記載															
Fガラス状態		要交換 (良好) 飛石有		<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>		9	前	9	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	前	9																	
9		9																	
9	9	9	9																
9	9	9	9																
記録簿		有 (無)		F 10 スペア R															
PMマフラ		(有) 無		サイズF 265/70R19.5															
証明書		有 (無)		サイズR 265/70R19.5															
S・リミッタ		(有) 無																	
証明書		有 (無)		*スノータイヤは表記する															

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

バンパー  
グリル  
ミラーカバー } メッキ

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります