

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A1159	三菱	R4/5	2PG-FS74HZ-531175	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.5.20		切れ 319,700 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	13,800 kg	L 9,610	W 2,410	H 2630 (2550)	馬力	394ps	ターボ 有
								2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ DKL No.W8H8026								ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 エアラインレール1対 セイコーラック2対 庫内灯6灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
90°Cストッパー 蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
R4~R7		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 7対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	4
1		4
3	3	4 4
2	1	4 4

F **8** スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります