

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
A1159	三菱	R4/5	2PG-FS74HZ-531175	ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M シフトパイロット
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8.5.20 切れ 抹消	319,700 km タコグラフ年月 アリ	13,800 kg	L 9,610	W 2,410	H 2630 (2550)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ				汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ				シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ	DKL No.W8H8026					ベット 有 無	
ラッシングレール2段 フック1対 セイコーラック2対 庫内灯6灯(LED) 床:板 90° スッパー							クロス張り 有 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							ETC 有 無	
							ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	燃料タンク 200L+300L	Fガラス状態 要交換 良好 飛石有	記録簿 有 無 R4~R7	PMマフラ 有 無 証明書 有 無	S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 7対(LED) パンパー コーナーグリル ミラー フェンダードアノブ 安全窓 メッキ	看板跡 ステッカー ドアモールキズ ステップキズ コーキング跡 看板跡 ステッcker 看板跡 看板跡	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 1 前 4 1 4 3 3 4 4 2 1 4 4 F 8 スペア R サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5 *スノータイヤは表記する
--------------------------------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります