

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状		出品会社（岡山県）				
A1170	三菱	H20/12	BDG-FV50JJR-550467		トラクタ		株式会社 キャリオン				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)		T/M	
0 自家用 営業用 レンタカ 不明		一時抹消 切れ 抹消		865,137 km タコグラフ年月 ナシ		15,000 kg		L	W	H	馬力 520ps ターボ アリ 3 ペダル イノマツ
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		エンジンオイル上部より漏れ		汚れ 少 中 多		シート破れ 有 無		マーカー1カ所不灯			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ		ベツト 有 無		クロス張り 有 無		ETC 有 無		ラジオ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態		カプラ JOST製		バックカメラ							

燃料タンク

400L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

記録簿

有 無

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッター

有 無

証明書

有 無

外装状態 アルミホイール

バンパー

キズ

メッキ

バンパー凹み

割れ

バンパー凹み

サイドバンパー3段(アルミ) マーカー3対(LED)

看板跡

凹み

ステップ割

バンパー凹み

ミラーカバー

ステップ

リヤランプステー

サビ

踊り場

サ

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

4 前 2

1 1 1 1

3 3 2 2

F 欠 スペア R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります